

SEEDS

STRATA EMPOWERMENT AND EDUCATION SERIES



JATUH DITIMPA TANGGA

EDITORIAL

Penerbit

Cawangan Pengurusan Strata
Bahagian Perkhidmatan Perbandaran
Aras 27, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
Tel: 03-8891 5000 / Faks: 03-8891 4332 / 5048

Dengan kerjasama

Studio RZQ

Penaung

Encik Mohd Syaifulrizal bin Abu Bakar

Penasihat

Encik Buhairi bin Jahilan

Penasihat II

Ms. Lee Kuen Yee

Ketua Editor

Puan Ong Oi Ling

Penolong Ketua Editor

Puan Sandra Emily Wong

Ahli Redaksi

Encik Mohamad Lokman bin Mohamad Ali
Encik Ahmad Fadzlan bin Mustapha
Puan Nur Hani binti Muhammad Nor Anuar
Cik Siti Noorfadhilah binti Md. Amin
Puan Siti Badariah binti Toha
Cik Nurfadzillah binti Abd Rahni
Puan Nur Aimie Iziana binti Zakaria

Pengarah Penerbitan

Ahnaf

Ketua Kartunis

Jumper

Kartunis

Bophairy, Spider, Lepat, Pjoe, Jumper

Grafik

Zairi Fadzil

Skrif dan Editorial

Hairul Abd Hai



Pencetak

Ria Tinta Sdn Bhd (930278-V)
No 20, Jalan PBS 14/13,
Kawasan Perindustrian Bukit Serdang,
43300 Sri Kembangan
Tel: 017 623 0343



Hakcipta terpelihara. Tiada sebahagian daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan atau dimasukkan ke dalam sistem pengambilan, diedarkan, atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara (elektronik, mekanik, fotokopi, rakaman atau sebaliknya) tanpa izin bertulis daripada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) terlebih dahulu.























TAHUKAH ANDA KEBOCORAN ANTARA TINGKAT?

Kebocoran antara tingkat adalah apa-apa kebasahan, kelembapan atau penembusan air yang berlaku pada siling yang membentuk sebahagian daripada bahagian dalam petak, harta bersama atau harta bersama terhad.

PUNCA BERLAKU KEBOCORAN

BANGUNAN

- ✓ Kebocoran paip air domestik / paip air buangan dalam dinding / lantai
- ✓ Paip air yang telah usang
- ✓ Keretakan pada dinding bangunan
- ✓ Keretakan / kerosakan pada jubin seramik.
- ✓ Air tangki melimpah
- ✓ Water proofing lantai tandas telah lepas tempoh had rekabentuk.

KESILAPAN MANUSIA

- ✓ Kegagalan awal rekabentuk
- ✓ Bahan binaan kurang berkualiti
- ✓ Mutu kerja kurang memuaskan
- ✓ Tiada / kurang penyenggaraan berkala.

BUMBUNG

- ✓ Kebocoran bumbung
- ✓ Kerosakan gutter bangunan
- ✓ Kerosakan salur air hujan (RWDP)



S.E.E.D.S

STRATA EMPOWERMENT AND EDUCATION SERIES



KPKT

**CAWANGAN PENGURUSAN STRATA
KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN**